

## 1. チェックリスト保存

チェックリスト保存に CSV 形式を追加しました。

### 【チェックリスト保存 (CSV)】

チェックリストパネルに表示している座標とテキストを CSV 形式で保存します。一行目はヘッダーでファイルを識別する為の文字列を記録しています。

1 列目	2 列目	3 列目	4 列目
"X"	"Y"	"Z"	"CHECKLIST 0"

2 行目からデータです。

列	型	内容
1	実数	測量座標の X
2	実数	測量座標の Y
3	実数	Z 値 未定義の場合は空白
4	文字列	チェックリストパネルで表示しているテキスト

### 【チェックリスト参照 (CSV)】

「チェックリスト保存 (CSV)」で作成した CSV ファイルをリードし、内容をチェックリストパネルにセットします。チェックリストの項目を選択すると、該当する位置を地図表示の中央に表示しますが、該当するオブジェクトが選択状態になることはありません。

## 2. DXF からのコンバートオプション

フォント名が@で始まる場合、注記を縦書きにするよう修正しました。

## 3. 地形断面図作成オプション

角度別のレイヤー分けの種類を増やしました。

傾斜	レイヤー名	表示色	色番号
0° から 2° 未満	SLOPE_00_02	白	7
2° 以上 8° 未満	SLOPE_02_08	青	5
8° 以上 30° 未満	SLOPE_08_30	緑	3
30° 以上 40° 未満	SLOPE_30_40	黄	2
40° 以上	SLOPE_40_90	赤	1

または

傾斜	レイヤー名	表示色	色番号
0° から 2° 未満	SLOPE_00_02	シアン	4
2° 以上 3° 未満	SLOPE_02_03	青	5
3° 以上 7° 未満	SLOPE_03_07	緑	3
7° 以上 10° 未満	SLOPE_07_10	茶	42

1 0° 以上 1 5° 未満	SLOPE_10_15	朱	240
1 5° 以上 2 0° 未満	SLOPE_15_20	茶	40
2 0° 以上 3 0° 未満	SLOPE_20_30	茶	41
3 0° 以上	SLOPE_30_90	オレンジ	20

レイヤーの分け方は、パネル右側のラジオボタンで指定します。

<input checked="" type="radio"/> 角度-2-8-30-40- <input type="radio"/> 角度-2-3-7-10-15-20-30-
---